

UAB „Skuodo vandenys“ vandenvietėse viršijami vandens kokybės parametrai 2015 m.

Eil. Nr.	Vandenvietė	Rodikliai (vidutinė reikšmė)			
		Amonis (norma 0,50 mg/l)	Drumstumas (norma 4 DV)	Bendroji geležis (norma 200 µg/l)	Fluoridai (norma 1,5 mg/l)
1	Skuodo	-	-	-	-
2	Narvydžių		7,92	977	-
3	Puodkalių	-	-	-	3,77
4	Udralių	-	-	539	3,37
5	Krakių	-	-	-	4,37
6	Mosėdžio	-	-	-	-
7	Igarių	-	-	716	4,37
8	Aleksandrijos	0,58	4,79	876	-
9	Gėsalų	-	7,5	1116	-
10	Ylakių Nr.1 (Mokyklos g.)	0,97	-	-	-
11	Ylakių Nr.2 (Židikų g.)	0,88		892	-
12	Pašilės	0,55	29,1	201	1,85
13	Vižančių	0,52	7,57	1212	-
14	Barstyčių	-	5,19	900	-
15	Puokės	-	5,74	-	3,47
16	Laumių	0,62	-	-	3,54
17	Notėnų Nr.1(Liepų g.)	0,51	-	491	2,06
18	Notėnų Nr.2			1063	-
19	Šliktinės	0,65	7,57	1965	-
20	Vindeikių	0,53	9,1	-	2,73
21	Šačių	0,65	-	-	2,15
22	Rukų	0,68	4,18	-	1,93
23	Lenkimų	0,95	19,8	1709	1,73
24	Žemytės	1,56	17,7	1191	-
25	Juodeikių	1,64	10,5	-	2,84