

**UAB „Skuodo vandenys“ vandenvietėse atliktų vandens kokybės tyrimų rezultatai**

**2018 m.**

UAB „Skuodo vandenys“

Eil. Nr.	Vandenvietė	Rodikliai (nustatyta vertė)			
		Amonis (norma 0,50 mg/l)	Drumstumas (norma 4 DV)	Bendroji geležis (norma 200 µg/l)	Fluoridai (norma 1,5 mg/l)
1	Skuodo	0,32/0,2<0,04;0,23;<0,04	3,2/0,48;0,66;3,5;0,45	65;121.	1,23.
2	Narvydžių	<b>0,51/0,35</b>	<b>4,5/4,9, 377</b>	<b>1133.</b>	1,20.
3	Puodkalių	0,41/ 0,44	0,32/0,94; 1,1	154.	<b>3,92.</b>
4	Udralių	0,45/0,43	2,1/1,8;	<b>440.</b>	<b>3,56.</b>
5	Krakių	0,44/0,43	0,65/0,81; 0,5	<b>226.</b>	<b>4,42.</b>
6	Mosėdžio			40.	1,46.
7	Igarių	0,42/0,25	1,1/1,2; 0,88	<b>500.</b>	<b>3,54.</b>
8	Aleksandrijos	<b>0,61/0,42</b>	<b>10,6/9,2; 11</b>	<b>460.</b>	1,0.
9	Gėsalų	0,40/0,41	<b>8,1/7,1; 7,1</b>	<b>1265.</b>	0,51.
10	Ylakių	<b>1,12/0,3; 0,78</b>	<b>4,98/0,18; 0,93; 0,26</b>	<b>460.</b>	1,05.
11	Pašilės	<b>0,68/0,66; 0,48</b>	0,53/2,2; 2,1; 0,76	81.	<b>1,71.</b>
12	Vižančių	<b>0,54/0,52</b>	<b>7,3/12; 3,7</b>	<b>1337.</b>	0,41.
13	Barstyčių	0,33/0,26;0,24;0,24	3,63/15; <b>18; 9,2</b>	<b>870.(Mn 68)</b>	0,29.
14	Puokės	0,4/0,4	1,3/1,3; 1,1	<b>237.</b>	<b>3,21.</b>
15	Laumių	<b>0,6/0,63</b>	0,85/0,52; 1,0	<b>269.</b>	<b>3,47.</b>
16	Notėnų Nr.1	<b>0,51/0,53; 0,41</b>	0,45/1,1; <b>13; 3,3</b>	120.	<b>2,43.</b>
17	Notėnų Nr.2	0,41/0,49	<b>16/6,5; 15</b>	<b>1870.</b>	0,36.
18	Šliktinės	<b>0,75/0,76; 0,71</b>	<b>15/21; 27; 17</b>	<b>2365.</b>	0,31.
19	Vindeikių	0,47/0,49; <b>0,63</b>	1,4/5,0; 1,7; 1,0	<b>418.</b>	<b>2,90.</b>
20	Šačių	<b>0,7/0,78; 0,7</b>	0,28/8,6; 0,26; 0,41	97.	<b>1,79.</b>
21	Rukų	0,27/0,82; 0,49	0,13/1,5; 0,93; 1,2	<30.	0,46.
22	Lenkimų	<b>1,09/0,5; 0,87</b>	0,3/22; 35; 12	43.	1,48.
23	Žemytės	<b>1,69/1,144</b>	<b>8,8/14; 9,5</b>	<b>1625.</b>	0,55.
24	Juodeikių	<b>1,56/0,57</b>	<b>8,7/4,2; 3,5</b>	<b>1735.</b>	<b>2,64.</b>

- Paryškintos rodiklių vertės nurodo, kad yra viršyta norma.